K-ZY 316

etriebsfahrt
SVE
K ZY 316
22.02.2022 09:36

316
Stadtbus
K ZY 316
22.02.2022 09:37

22.02.2022 09:43

22.02.2022 09:41

K-ZY 316

K-ZY 316

ZUSTAND:

- Korrosionsschäden am Aufbau
- Rundherum Kratzer und Dellen
- Streifschaden auf der rechten Seite
- Ecksäule rechts verformt
- Fehlfunktion Heizung/Lüftung
- Risiko von weiteren Beschädigungen möglich